

## CASA/ZONA DE LAVAGEM DA ROUPA/TEXTO DE INTRODUÇÃO: ANEXO 3

[www.anivec.com/?q=pt/gabtecnico](http://www.anivec.com/?q=pt/gabtecnico) - [www.ginetex.net](http://www.ginetex.net)


### COMPREENDER OS SIMBOLOS DE CONSERVAÇÃO DE TEXTEIS

A etiqueta de conservação do seu vestuário fornece 4 ou 5 instruções de manutenção: lavagem, branqueamento, passagem a ferro, secagem e limpeza profissional. Estes símbolos são marcas registadas propriedade da GINETEX.

Indicam o tratamento e o cuidado máximo admissível das peças, sem danos irreversíveis. Os tratamentos realizados como indicado na etiqueta fornecem uma garantia de que o têxtil não será danificado. No entanto, não garantem que toda a sujidade e nós sejam totalmente removidos.

Tratamentos mais moderados e temperaturas inferiores às indicadas na etiqueta são sempre permitidos.

### LAVAGEM



O símbolo de lavagem.

Lavagem em máquina



O número indica a temperatura máxima de lavagem recomendada.



Barra: Escolha um programa de lavagem especial (para tecidos delicados ou sintéticos) e reduza a carga.



Barra dupla: Escolha um programa de lavagem com uma baixa velocidade de centrifugação (para lã), e lave apenas alguns artigos.

Lavagem apenas à mão



Mão no interior da tina: Aconselhamos apenas lavagem rápida e cuidadosa à mão em água morna.

Lavagem não permitida



Tina com uma cruz: Este artigo não pode ser lavado (provavelmente requer limpeza profissional).

## **BRANQUEAMENTO**



O símbolo do triângulo refere-se ao branqueamento.



Triângulo: Branqueamento permitido.




O triângulo com duas linhas oblíquas indica que o branqueamento à base de oxigénio (contido nos detergentes universais) é permitido, mas não o branqueamento à base de cloro.



Triângulo com uma cruz: O branqueamento não é permitido. Isto significa que também precisa de ter cuidado quando utiliza tiranódoas – experimente primeiro numa zona escondida da peça.

### SECAGEM RM TAMBOR



O quadrado representa a máquina de secar. Em muitos países, encontra-se o símbolo de um círculo inscrito num quadrado, que fornece instruções para secar a roupa em máquina (ou não).



Quadrado com círculo inscrito: secagem em tambor apropriada.



Quadrado com círculo inscrito, um ponto: secar a baixa temperatura.



Quadrado com círculo inscrito, dois pontos: secar a temperatura normal.



Quadrado com círculo inscrito e uma cruz: não secar em máquina.

Nem todas as etiquetas têm um símbolo de secagem em tambor. Se não vir este símbolo, verifique os símbolos de lavagem e passagem a ferro. Se estes símbolos recomendam cuidado (como baixas temperaturas de lavagem, um processo mais suave de lavagem, passagem a ferro a baixa temperatura), preste muita atenção antes de colocar estes artigos na máquina de secar.

- Alguns artigos não devem ser secos na máquina de secar (observe os símbolos). Exemplos:

o Malha de algodão (encolhe).

o Lã (deforma, encolhe).

o Seda e artigos acrílica (danos devido ao calor).

o Cortinas (risco de vincos).

- Ferro com uma cruz: Não passar a ferro (para evitar danos no vestuário).

#### Conselhos para secagem sustentável:

- Os estendais exteriores poupam energia e dinheiro. Se secar no estendal dentro de casa, a divisão deve ser bem ventilada.








- Retire a água antes de secar completamente. Consulte o símbolo de lavagem, para ver se a roupa pode ser centrifugada num programa de centrifugação rápida

- Coloque apenas artigos que exigem o mesmo tempo de secagem. O algodão e os sintéticos, por exemplo, têm diferentes tempos de secagem e humidade residual.

- Algumas máquinas de secar têm sensores de medição da humidade residual; estes irão parar de secar assim que o nível predefinido for atingido. Se utilizar uma máquina de secar com um programa de tempo, escolha o programa mais curto para poupar energia.

- Siga sempre as instruções do fabricante e não sobrecarregue o tambor.

**Definição dos símbolos de secagem natural que podem ser encontrados na etiqueta, se a secagem em tambor não for permitida:**

-  Secar em plano
-  Secar em plano à sombra
-  Secar pendurado
-  Secar pendurado à sombra
-  Secar em plano sem torcer
-  Secar em plano sem torcer à sombra
-  Secar pendurado sem torcer



- Secar pendurado sem torcer à sombra

## PASSAGEM A FERRO



O número de pontos no ferro indica a temperatura recomendada.



Um ponto: Ferro frio (110.°C, por exemplo para “Acrílica, poliamida (nylon), acetato”)



Dois pontos: Ferro morno (150.° C, por exemplo para “lã/seda/poliéster/viscose”)



Três pontos: Ferro quente (200 ° C, por exemplo para “algodão/linho”)



Ferro com uma cruz: Não passar a ferro (para evitar danos no vestuário).

## LIMPEZA PROFISSIONAL



Estes símbolos fornecem instruções de limpeza profissional.

As letras indicam o tipo de solvente.



Círculo com uma cruz: Não limpar a seco. Não utilizar tira nódoas que contenham solventes.



Todos os solventes permitidos, percloroetileno ou produtos petrolíferos,



Somente produtos petrolíferos



Limpeza a húmido



Não limpar a húmido



Aviso : materiais sensíveis, processo moderado



Aviso : materiais muito sensíveis, processo muito moderado